

# آشنایی با ابزار دقیق

تهیه و تنظیم:  
مهندس حمید کتیرایی


# فصل اول

## مبانی سیستم های کنترل

## ■ اهداف آموزشی فصل اول :

- ۱- مرور مبانی ، مفاهیم و تعاریف اولیه کنترل
- ۲- آشنائی با انواع سیستم کنترل از نظر نوع حلقه
- ۳- آشنائی با روشهای کنترل کمیتهای دما ، فشار ، فلو ولول در پروسه های صنعتی
- ۴- آشنائی با اجزاء سیستم کنترل حلقه بسته صنعتی

## سیستم آبگرمکن ساده





ورودی های ناخواسته



ورودی قابل تنظیم


باز شدن شیر

پروسه آب گرم کن


خروجی

دمای آب گرم خروجی

# سیستم آبگرمکن Direct Contact Steam & Water




## بلوک دیاگرام سیستم کنترل حلقه باز






## بلوک دیاگرام سیستم کنترل حلقہ بسته



# سیستم کنترل حلقه بسته اتوماتیک



## ■ خصوصیات سیستم کنترل حلقه بسته

۱- سیستم ناپایدار توسط حلقه با المان‌های مناسب می‌تواند پایدار گردد.

۲- حساسیت نسبت به تغییر پارامترهای حلقه کاهش می‌یابد.

۳- اثر اغتشاشات را کم می‌نماید.

معایب:

۱- بدلیل تأثیری که در محل قطب‌ها دارد ممکن است سیستم را ناپایدار کند.

۲- هزینه ساخت افزایش می‌یابد.

مزیت سیستم‌های حلقه بسته:


۱- حذف خطای المان‌های سیستم

۲- حذف اغتشاش در کنترل کننده و سیستم

۳- ایجاد دقت بیشتر


۴- نزدیک بودن به فرآیندهای واقعی

# مثال كنترول دما







# مثال كنترول فشار



# مثال کنترول جریان ( Flow )



# مثال كُنترول سطح (Level)




سیستمهای کنترلی به دو دسته تقسیم می شود

- سیستمهای خودکار

- سیستمهای غیر خودکار

# اجزاء سیستم های کنترل حلقه بسته صنعتی



# فصل دوم اندازه گیری‌ها

اهداف آموزشی فصل دوم:

- ۱- آشنایی با سیستمهای اندازه‌گیری
  - تعریف اندازه‌گیری
  - اسبابهای اندازه‌گیری و وظایف آنها
  - کاربردهای سیستمهای اندازه‌گیری
  - عناصر تشکیل‌دهنده یک سیستم اندازه‌گیری
  - خصوصیت‌های اندازه‌گیرها
- ۲- اندازه‌گیرهای وضعیت (جا بجایی)
- ۳- دما و روش‌های اندازه‌گیری آن
- ۴- فشار و روش‌های اندازه‌گیری آن
- ۵- شدت جریان و روش‌های اندازه‌گیری آن
- ۶- کنترل سطح و روش‌های اندازه‌گیری آن

# تعريف اندازه‌گيري

عبارت تست از مقایسه آن کمیت با يك استاندارد، از پیش تعريف شده که حاصل مقایسه به صورت عدد بیان می‌شود

## اسبابهاي اندازه‌گيري و وظايف آنها

سیستمها و اسبابهاي اندازه‌گيري در کاربردهاي صنعتي و مهندسي سه وظیفه عمده بر عهده دارند که عبارتند از:

۱- نمایش

۲- ثبت

۳- کنترل

## کاربردهاي سیستمهاي اندازه‌گيري

۱- نظارت بر فرایندها

۲- کنترل فرایندها

۳- تحلیل آماری مسائل مهندسی




# عناصر تشکیل دهنده یک سیستم اندازه گیری


۱- عناصر حس کننده نخستین (سنسور Sensor)

۲- عناصر تبدیل متغیرها (ترانسدیوسر Transducer)

۳- عنصر نمایش داده‌ها (ترانسمیتر Transmitter)




# ترانسمیتر از نوع دما




# خصوصیت های اندازه گیریها

- ۱- حوزه اندازه گیری (range)
- ۲- صفر اندازه گیری (zero)
- ۳- انحراف از صفر (zero drift)
- ۴- حساسیت (sensitivity)
- ۵- حد تفکیک (resolution)
- ۶- پاسخ دهی (response)
- ۷- خطی بودن (Linearity)
- ۸- پسماند (Hysteresis)
- ۹- دقت (accuracy)
- ۱۰- تکرارپذیری



**منحنی دقت دو اندازه گیر**



**منحنی خروجی اندازه گیرها**

# • طراحی و ساخت اندازه گیرها

اصول تبدیل انرژی  
الکترومغناطیسی  
پیزوالکتریک  
ترموالکتریک  
فوتوالکتریک

اصول کنترل انرژی  
مقاومت  
اندکتانس  
کاپاسیتانس  
تغییر مقاومت باتنش  
تغییر مقاومت بادما  
تغییر مقاومت با نور  
مقاومت مغناطیسی  
اثر هال

# اندازه گیرهای وضعیت (جابجایی)

اندازه گیرهای مقاومتی

اندازه گیرهای سلفی

اندازه گیرهای خازنی

ترانسفورماتور تفاضلی خطی

LVDT (linear variable differential transformer)

اندازه گیر وضعیت آلتراسونیک

# اندازه گیرهای مقاومتی

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

## ■ مزایای این اندازه گیر

■ ۱- ساده بودن

■ ۲- ارزان بودن

■ ۳- سهولت کاربرد

## ■ معایب این اندازه گیر

■ ۱ - استهلاک مکانیکی (در اثر چرخش احتمال سایش وجود دارد)


■ ۲- محدود بودن حوزه اندازه گیری

■ ۳- ایزولاسیون ضعیف ورودی-خروجی




# اندازه گیرهای سلفی

$$L = \mu \frac{N^2 \cdot A}{l}$$





# آشکار ساز اندازه گیر سلفی



## مزایای این اندازه گیر


- ۱- استهلاک کم
- ۲- ایزولاسیون ورودی-خروجی
- ۳- عدم حساسیت به گرد و غبار

## معایب این اندازه گیر

- ۱- محدود بودن حوزه اندازه گیری
- ۲- قیمت بالا
- ۳- پیچیدگی مدارات جانبی
- ۴- تاثیر عوامل محیطی در دقت اندازه گیری (اثر محیط فلزی بر میدان مغناطیسی اندازه گیر)




# اندازه گیرهای خازنی

$$C = \varepsilon \frac{A}{d}$$



- مزایای این اندازه گیر
- ۱- دقت و حساسیت بهتر در اندازه گیر
  - ۲- میدان مغناطیسی محیط کار در اندازه گیری تاثیری ندارد

# ترانسفورماتور تفاضلی خطی LVDT





# مزایای این اندازه گیر

- ۱- مدارات ساده و ارزانتر نیاز دارد
  - ۲- پلاریته ولتاژ خروجی از آنها جهت حرکت نسبت به وضعیت صفر را مشخص می کند
  - ۳- حوزه اندازه گیری حدود سانتیمتر است
  - ۴- بسیار محکم و با استقامت
- برای افزایش حوزه اندازه گیری می توان از اهرم یا چرخ دنده استفاده نمود

## معایب این اندازه گیر

حساسیت به میدان مغناطیسی

# اندازه گیرهای آلتراسونیک



# مزایای اندازه گیر آلتراسونیک

۱- این اندازه گیر در طولهای مختلف تا حدود ۱۰ متر ساخته میشود

۲- دقت و سرعت خوبی دارد

۳- حد تفکیک آن حدود ۰.۱ میلی متر می باشد

# دما و روشهای اندازه‌گیری آن

۱- انبساط یک ماده بوسیله دما، که تغییری در طول، حجم و فشار ایجاد می‌کند که نمونه بارز آنها ترمومترهای جیوه‌ای یا الکلی هستند.


۲- تغییر در مقاومت الکتریکی بوسیله دما، که در اندازه‌گیرهای مقاومتی و ترمیسترها استفاده می‌شوند.

که در ۳- تغییر در ظرفیت اتصال دو فلز غیرمشابه بوسیله دما، ترموکوپل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۴- تغییر در انرژی تابشی بوسیله دما، که در اندازه‌گیرهای تشعشعی و نوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.



**اندازه گیرهای انبساطی**  
**حد پایین و بالای حوزه اندازه گیری، نقطه انجماد و جوش**  
**مایع مورد نظر محدود می شود.**




**ترموتر جیوه‌ای**

# اندازه‌گیرهای دما از طریق فشار گاز


$$\frac{PV}{T} = \text{constant}$$

P: فشار گاز  
V: حجم گاز  
T: دمای گاز

## اساس کار اندازه گیر از طريق فشار



## شکلهای ديگر لوله بوردن




# اندازه‌گیرهای دما از طریق فشار بخار

خصوصیت های مایع اندازه گیر

۱- نقطه جوش مایع می بایستی کمتر از کمترین دمائی باشد که می خواهیم اندازه گیری کنیم.

۲- مایع مورد استفاده می بایستی از لحاظ شیمیایی بی اثر


باشد تا موجب خوردگی مخزن و لوله ها نشود.



شکل کلی اندازه گیرهای دما  
از طریق فشار بخار

- معایب این اندازه گیر
- ۱- تغییر حجم لوله با درجه حرارت
  - ۲- کامل نبودن گاز مورد استفاده

# اندازه گیر دما از نوع دو فلزی (Bimetal)




**کاربردها:**  
۱- کنترل‌های خاموش - روشن  
۲- حفاظت و هشدار دهنده‌ها

**محاسن:**  
۱- ارزان  
۲- محکم و بادوام  
۳- ساده

## اندازه گیر واقعی دما دو فلزی



## اندازه گیر دمای دو فلزی حلزونی شکل



# اندازه گیرهای الکتریکی دما

۱- ترموکوپل ها


۲- اندازه گیرهای مقاومتی دما

۳- اندازه گیرهای نیمه هادی دما

## ترموکوپل ها

ترموکوپل ها بر اساس پدیده سبک کار می کنند. (seebeak)





پدیده سبیک



ولتاژ سبیک


$$E_{AB} = 1 + \alpha_1 T + \alpha_2 T^2 + \alpha_3 T^3 + \dots \alpha_n T^n$$

$$E_{AB} \approx \alpha_1 T$$

# مشخصات ترموکوپل هابر اساس استاندارد ISA


نام ترموکوپل	سیم مثبت (P) سیم منفی (N)	جنس فلز	حوزه اندازه گیری °C
B	BP BN	روییدیوم ۳۰٪ - پلاتین روییدیوم ۶٪ - پلاتین	۰ تا ۱۸۰۰
E	EP EN	کروم - نیکل مس - نیکل	-۱۹۰ تا ۱۰۰۰
J	JP JN	آهن مس - نیکل	۰ تا ۱۰۰۰
K	KP KN	کروم - نیکل سیلیکن - الومینیوم - نیکل	۰ تا ۱۲۰۰
R	RP RN	روییدیوم ۱۳٪ - پلاتین پلاتین	۰ تا ۱۷۹۰
S	SP SN	روییدیوم ۱۰٪ - پلاتین پلاتین	۰ تا ۱۷۹۰
T	TP TN	مس مس - نیکل	-۱۹۰ تا ۳۸۰

# شکل موج ولتاژ ترموکوپل بر حسب دما



Notation:  $E = \text{Emf} = \text{Electromotive Force} = \text{Thermoelectric Voltage}$   
 $S = dE/dT = \text{Seebeck Coefficient} = \text{Sensitivity}$

# برش یک ترانسمیتر دما همراه با ترموول







## شکل واقعی ترموکوپل و ترموول



# رنگ سیمها بر اساس استانداردهای مختلف




## United States ASTM:





## British BS1843: 1952:





# British BS4937: Part 30: 1993:




# French NFE:



# German DIN:



# مدار جبران ساز ترموکوپل




## مزایای ترموکوپل ها

- ۱- سادگی
- ۲- دوام و استحکام مناسب
- ۳- ارزان
- ۴- دقت مناسب
- ۵- حوزه اندازه گیری وسیع (۱۸۰۰\_ ۲۰۰-)
- ۶- سرعت پاسخ دهی خوب
- ۷- استفاده در شرایط محیطی مختلف



# ترموپیل



# اندازه گیرهای مقاومتی دما

- ۱- اندازه گیرهای با ضریب حرارتی مثبت (PTC)
- ۲- اندازه گیرهای با ضریب حرارتی منفی (NTC)

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

A: سطح مقطع

L: طول سیم

P: مقاومت مخصوص

## (Positive-temperature coefficient) PTC

فلزات مقاومت الکتریکی شان با افزایش دما افزایش و با کاهش دما کاهش می یابد این عناصر را اصطلاحاً PTC گویند.

$$R = R_0(1 + \alpha_1 T + \alpha_2 T^2 + \alpha_3 T^3 + \dots + \alpha_n T^n)$$


$$R \cong R_0(1 + \alpha_1 T)$$

# مشخصه چند فلز معروف از نوع PTC

	پلاتین	مس	نیکل	تنگستن
ضریب تغییر مقاومت $\Omega/\Omega_0 \text{ } ^\circ\text{C}$	۰/۰۰۳۸۵	۰/۰۰۴۲	۰/۰۰۶۷	۰/۰۰۴۵
مقاومت مخصوص ( $\Omega \text{ cm}$ )	$9/81 \times 10^{-6}$	$1/52 \times 10^{-6}$	$5/91 \times 10^{-6}$	$4/99 \times 10^{-6}$
خطی بودن	خوب	خوب	ضعیف	ضعیف
حوزه اندازه گیری مفید $^\circ\text{C}$	۲۶۰- تا ۸۰۰	۱۰۰- تا ۱۵۰	۱۰۰- تا ۵۰۰	۷۰- تا ۲۷۰۰

محدود مقاومتی PTC ها بین ۱۰ اهم تا ۲۵ کیلو اهم است  
(سنسور با مقاومت بالا کاربرد زیادی دارد) به دو دلیل:  
۱- وزن مقاومت‌های اتصال کمتر است  
۲- ولتاژ نسبتا بالایی بوسیله سنسور ایجاد می‌گردد

برای بالا بردن میزان مقاومت معمولا آنرا بصورت سیم پیچ در می آورند.





# انواع اتصالات RTD

1- اتصال دو سیمه

2- اتصال سه سیمه


3- اتصال چهار سیمه

## مدار اتصال دو سیمه



$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_T + L_1 + L_2}{R_3}$$

## اتصال دوسیمه همراه با جبران ساز





$$R_T + L_1 + L_2$$

$$R_1 = R_2$$

$$R_{EX} = L_{X1} + L_{X2}$$

معمولاً در صنعت از اتصال دو سیمه کمتر استفاده میشود.



# اتصال سه سیمه



$$R_1 = R_2 = R_3 + L_2 = R_T + L_1$$



# اتصال چهار سیمه



# حدود تغییرات RTD و ترموکوپل

Table 1: Sensor Specifications

Sensor Type		Range	Resolution <sub>1</sub>	Accuracy <sub>1</sub>
Thermocouple	B	0 to +1820°C	0.1°C	3.3°C
	C	0 to +1820°C	0.1°C	2.1°C
	E	-270 to +990°C	0.1°C	0.8°C
	J	-210 to +760°C	0.1°C	0.6°C
	K	-270 to +1360°C	0.1°C	1.0°C
	N	-270 to +1347°C	0.1°C	0.9°C
	T	-270 to +400°C	0.1°C	0.6°C
	S	0 to +1760°C	0.1°C	3.0°C
	R	0 to +1760°C	0.1°C	2.8°C
Thermistor	Omega 44006 or 44031	-55°C to +145°C	0.01°C	0.05°C
RTD	Cu 10Ω, 0.0367Ω/°C	0 to +119°C	0.1°C	0.6°C
		-200 to +800°C	0.05°C	0.2°C
	Pt 100Ω, 0.385Ω/°C	-200 to +409°C	0.0125°C	0.2°C
		-200 to +800°C	0.05°C	0.2°C
	Pt 100Ω, 0.392Ω/°C	-200 to +409°C	0.0125°C	0.2°C
		-200 to +800°C	0.05°C	0.2°C
	Ni 120Ω, 0.380Ω/°F <sub>5</sub>	-100 to +482°F	0.1°F	0.3°F
Ni 200Ω, 1.10Ω/°C	-58.9 to +151.6°C	0.02°C	0.07°C	
Ni 1KΩ, 5.60Ω/°C	-50.0 to +129°C	0.025°C	0.08°C	
Gage <sub>6</sub>		-500 to +500 mV	5μV <sub>7</sub>	30μV
DC Voltage		-5 to +5V <sub>3</sub>	500μV	600μV
		-5 to +5V	200μV	600μV
		-500 to +500mV	20μV	40μV
		-100 to +100mV	5μV	30μV
Current Loop <sub>2</sub>		4 to 20mA	0.01%	0.08%
Resistance		0 to 400Ω	0.02Ω	0.04Ω
		0 to 3KΩ	0.125Ω	0.25Ω
		0 to 600KΩ	31Ω	130Ω
Disabled <sub>4</sub>		Not Applicable — sensor removed from scan loop		

## محاسن RTD


- ۱- رفتار خطی در گستره وسیع عملیاتی
- ۲- وسعت در رنج دمای اندازه گیری
- ۳- قابلیت انعطاف بیشتر از دیگر سنسور های دما
- ۴- پایداری بیشتر در دماهای بالا

## معایب RTD

- ۱- حساسیت کم
- ۲- قیمت بالاتر در مقایسه با دیگر سنسور های مشابه
- ۳- قابلیت کمتر در اندازه گیری دمای فضای خیلی کوچک
- ۴- اثر پذیری زیاد از مقاومت کنتاکت ها و پالسهای اعمال

شده و حرکات با شتاب

# دو نمونه عملی از RTD



# ترمیستورها (NTC)

ترمیستورها معروفترین اندازه‌گیرهای دما با شیب منفی می‌باشند

ترمیستورهای امروزی قادر به اندازه‌گیری دماهای پائین

حدود ۱۰۰- تا دماهای بالا حدود ۵۰۰+ می‌باشند.

$T$ : دما بر حسب کلوین


$R$ : مقاوم

$T_0$ : معمولاً ۲۵°C



$\beta$ : مقدار ثابت حدود ۴۰۰۰

$$R = R_0 \exp \beta \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)$$

## منحنی مشخصه NTC




## مدار و شرایط نصب



# دو نمونه NTC




# مقایسه بین اندازه گیرهای دما






# اندازه گیرهای نیمه هادی



# آشکار ساز اندازه گیر نیمه هادی



**محاسن**

**سادگی**

**ارزان بودن**

**حوزه اندازه گیری تا ۲۰۰۰**

**معایب**

**رفتار ناپایدار و غیر خطی**

**در کاربردهای دقیق استفاده نمی شود**

**کاربرد آن در مدارهای ایمنی و آلازم می باشد.**

# اندازه گیرهای تشعشی دما


$$W^{BB}(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5 \left[ \exp\left(\frac{C_2}{\lambda.T}\right) - 1 \right]}$$

**انرژی تشعشی:**  $W^{BB}(\lambda, T)$

**مقادیر ثابت:**  $C_1, C_2$

**طول موج:**  $\lambda$

# اساس کار پیرومتر شعشی



# فشار و روشهای اندازه گیری آن

فشار: یعنی مقدار نیروی وارد شده بر واحد سطح :

$$P = \frac{F}{A}$$

فشار مطلق: عبارتست از تفاضل فشار مایع و مقدار صفر مطلق فشار  
فشار گیج: عبارتست از تفاضل فشار مایع و فشار اتمسفر  
فشار تفاضلی: عبارتست از تفاضل دو مقدار فشار مطلق  
بطور کلی می توان گفت:

فشار اتمسفر + فشاری که فشار سنج نشان می دهد = فشار مطلق

# انواع اندازه گیرهای فشار

- ۱- اندازه گیرهای مانومتری
- ۲- اندازه گیرهای با خاصیت ارتجاعی در برابر فشار
- ۳- اندازه گیرهای الکتریکی فشار


# اندازه‌گیرهای مانومتری

$\rho$ : جرم مخصوص مایع مانومتر

$h$ : ارتفاع مایع


$g$ : شتاب جاذبه

$$\Delta P = P_2 - P_1 = \rho \cdot g \cdot h$$



دو نقص این اندازه گیر  
۱- تا حدی تبخیر می شود.

۲- چون شفاف است ارتفاع آن دیده نمی شود



معایب آن عبارتند از:

۱- خطر شکستگی

۲- تبخیر مایع مانومتری

۳- تغییر خواص آن در شرایط آب

وهوائی و دماهای مختلف

اندازه گیر مانومتری همراه با آشکارساز LVDT



# اندازه گیرهای فشار با خاصیت ارتجاعی


- ۱- اندازه گیرهای فشار دیا فراگمی
- ۲- اندازه گیرهای فشار کیسولی
- ۳- اندازه گیرهای فشار لوله بوردن
- ۴- اندازه گیرهای فشار دم (پیلوز)

مزیت عمده اندازه گیر

۱- سادگی

۲- استحکام

# اندازه‌گیرهای فشار دیافراگمی



$$P = \frac{16Et^3}{3r^4(1-\nu^2)} z_{max}$$

**E: مدول الاستیسیته**



**$\nu$ : نسبت پواسن**

**t: عرض دیافراگم**


# دیافراگم و ترانسمیتر از نوع دیافراگمی



# اندازه‌گیرهای فشار کیسولی (cell)



شمای کیسول (cell)




مدار داخلی کیسول




اجزاء مختلف ترانسمیتر فشار




# منی فولد پنج راهه



# محل قرار دادن ترانسمیتر در مسیرهای مختلف



# اندازه گیر لوله بوردن





## خصوصیات اندازه گیر لوله خوردن

گیری لوله خوردن بیشتر از دیافراگم و کپسول می باشد ۱- حوزه اندازه

۲- معمولا برای اندازه گیری فشارهای ۳۵ kpa تا ۱۰۰ kpa مورد استفاده واقع می شود

۳- در صورتیکه بخواهیم حوزه اندازه گیری را افزایش دهند لوله خوردن بصورت

مارپیچ در نظر گرفته میشود


# اندازه گیر دم (بیلوز)

P: فشار مورد اندازه گیری

A: سطح بیلوز

KS: ضریب بیلوز (ضریب فنری)

$$X = K_s (PA)$$



# معمولا در کنترل ولوهای PCV از پیلوز استفاده میگردد.

