



بنام مهربانترین

In the name of the most compassionate

Topic :Calibration موضوع : کالیبراسیون



تهیه کننده : مجتبی عبدی

Mojtaba.abdi@rocketmail.com

09364244839

Introduction

- کیفیت مقوله ای است که با سرشت انسان سازگاری دارد و همراه نیاز مادی و معنوی اوست و نبود آن میتواند دشواریهایی برای وی بوجود آورد. به همین دلیل از گذشته های دور تلاش برای رسیدن به کیفیت و رفع دشواریهای موجود در این راه موضوعی مطرح در جوامع انسانی بوده است. امروزه این واژه از مرحله رفع نیاز پا فراتر گذاشته است زیرا با گسترش دنیای رقابت، کیفیت تنها زبانی است که می شود با آن در بازارهای جهانی سخن گفت. بدیهی است کنترل کیفیت و تضمین آن بر اندازه گیری استوار است. فراگیری روش اندازه گیری کمیتهای گوناگون و در نگاهی وسیعتر کالیبراسیون دستگاهها، راهی برای نیل به این خواسته است.
- هر دستگاه ویژگیهای فنی و ویژگیهای اندازه شناختی خود را دارد. با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر از طریق انجام آزمونها و اندازه گیری های مطمئن ارزیابی می گردد، که **اندازه گیری مطمئن چگونه اندازه گیری می باشد؟ آیا نو بودن تجهیزات یا استفاده از تکنولوژی جدید دستگاهی، می تواند منجر به اندازه گیری مطمئن شود؟**

- پاسخ اینست که تنها کالیبراسیون صحیح و دوره ای به نتایج خروجی دستگاهها کیفیت می بخشد. با انجام کالیبراسیون به دنبال یافتن ویژگیهای اندازه شناختی دستگاه هستیم تا در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهیم. اغلب استانداردهای مدیریت کیفیت در بخش الزامات فنی ، از کالیبراسیون تجهیزات نام برده و آنرا الزام نموده اند.

اهمیت اندازه گیری

- -استانداردهای مدیریت اهمیت خاصی برای تمام تجهیزات تولید به ویژه تجهیزات اندازه گیری قایل هستند
- -علم از جایی شروع می شود که اندازه گیری آغاز می شود.
- -تنها هنگامی که پدیده ای را با ارقام بیان کنیم، می توانیم آنرا به صورت عملی بررسی کنیم.
- -بدون اندازه گیری امکان هیچ گونه پیشرفتی وجود ندارد.
- -توان اندازه گیری معیار بسیار خوبی برای تعیین میزان پیشرفت یک جامعه است.
- بدون اندازه گیری زندگی برای بشر امروزی میسر نیست.
- وسیله اندازه گیری درست انتخاب شود.
- وسیله اندازه گیری درست نصب شود.
- وسیله اندازه گیری درست نگهداری شود.
- وسیله اندازه گیری درست بکار گرفته شود.
- وسیله اندازه گیری درست کالیبره شود.

تعریف اندازه گیری

- به مجموعه عملیاتی که به منظور تعیین مقدار یک کمیت انجام میشود، اندازه گیری می گویند.

• باید دانست :

- در هیچ زمینه علمی هیچ گونه پیشرفتی بدون اندازه گیری حاصل نمی شود.
- در هیچ اندازه گیری بدون ابزار مناسب ، نتیجه درستی حاصل نمی شود.
- بدون کالیبراسیون از هیچ ابزار اندازه گیری نتیجه درستی حاصل نمی شود.
- کالیبراسیون شرط لازم است ولی کافی نیست.

مفاهیم کالبراسیون

- **کمیت** : مشخصه ذاتی یک پدیده که بتوان آنرا از نظر کیفی تشخیص داد و از نظر کمی اندازه گیری کرد مانند جرم و زمان.
- **دستگاه کمیتها**: مجموعه ای از کمیتها که بتوان بین آنها رابطه تعریف شده ای بوجود آورد مانند دستگاه SI.



- **کمیت پایه** : کمیتی که مستقل از سایر کمیتها در یک دستگاه کمیتی باشد مانند طول در دستگاه SI.
- **کمیت فرعی**: کمیت که بر مبنای کمیت پایه تعریف شود مانند سرعت (متر بر ثانیه یا کیلومتر بر ساعت و غیره) .

- **محدوده مشخص شده اندازه گیری:** مقادیر قابل اندازه گیری که در آنها خطای وسیله اندازه گیری در محدوده مشخص شده قرار میگیرد. حد بالا و و پایین قلمرو مشخص شده اندازه گیری معمولا به ترتیب ظرفیت ماکزیمم و منیمم خوانده می شود.

- **شرایط اندازه گیری مرجع:** شرایط لازم برای کاربرد یک وسیله اندازه گیری بطوریکه بتوان به اندازه های تعیین شده اطمینان نمود یا با اطمینان بتوان اندازه گیری وسایل مختلف را با هم مقایسه کرد. شرایط مرجع همیشه دارای مقادیر یا محدوده مشخصی می باشد.

- **تنظیم:** عملیات مشخص برای آوردن یک وسیله اندازه گیری یا دستگاه در محدوده قابل استفاده برای اندازه گیری یا کاربرد معلوم.
- **درستی و صحت:** نزدیکی میان خروجی های یک سیستم نسبت به مبدا مورد نظر.
- **دقت:** نزدیکی خروجی های یک سیستم نسبت به یکدیگر.
- **زینه بندی:** بیان کمی یک وسیله اندازه گیری در نشان دادن کوچکترین تفاوت بین دو کمیت نشان داده شده متوالی است. به عبارت دیگر کوچکترین تفاوت با معنی دو کمیت نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری یا کوچکترین قسمت بندی وسیله اندازه گیری می باشد.

- **عدم قطعیت:** پارامترهای مربوط به نتیجه اندازه گیری که پراکندگی مقادیر را (که میتوان بطور منطقی به اندازه ده نسبت داد) مشخص می کند.
- **روا داری (تلرانس):** ماکزیمم یا مینیمم انحرافی است که میتواند در مورد یک کمیت اعمال شود.
- **پایداری:** توانایی یک وسیله در حفظ خصوصیات اندازه شناختی آن است.
- **رانس:** تغییر کم خصوصیات اندازه شناختی یک وسیله اندازه گیری نسبت به زمان می باشد.

- **قابلیت رد یابی :** خاصیت نتیجه یک اندازه گیری که بدان وسیله میتواند از طریق زنجیره ناگسستگی مقایسه ها به استاندارد های اندازه گیری (معمولاً استانداردهای بین المللی و ملی) مرتبط گردد.
- **تکرار پذیری در نتایج اندازه گیری:** میزان نزدیکی بین نتایج اندازه گیری پی در پی از یک اندازه ده در شرایط یکسان انجام شده باشد.
- **تجدید پذیری در نتایج اندازه گیری:** به میزان نزدیکی بین نتایج اندازه گیری روی یک اندازه ده در شرایط متفاوت گفته می شود
- **گستره اسمی :** محدوده ای که دستگاه در آن کار میکند.
- **میزان تغییرات :** فاصله بین حدود بالایی و پایینی دامنه ورودی یا خروجی یک وسیله اندازه گیری می باشد.

- **کمیت اندازه ده :** کمیتی که مورد اندازه گیری قرار میگیرد.
- **کمیت تاثیر گذار:** در اندازه گیری کمیتها ، برخی از آنها روی کمیت مورد نظر تاثیر میگذارد و خود مورد اندازه گیری نیست مانند دما در اندازه گیری طول.
- **وسیله اندازه گیری :** وسیله ای که به تنهایی و یا به همراه با وسایل کمکی برای اندازه گیری یا اندازه گیری های مشخص بکار میرود.

جدول دستگاه SI

| یکای پایه | کمیت پایه |
|-----------|-------------------|
| نماد | نام |
| m | طول |
| kg | جرم |
| s | زمان |
| A | جریان الکتریکی |
| K | دمای ترمودینامیکی |
| mol | مقدار ماده |
| cd | شدت روشنایی |

جدول ضرایب دستگاه SI

| از | مقیاس بزرگ | مقیاس کوچک | اعشاری | ۱۰^n | ۱۰۰۰^m | نماد | پیشوند |
|------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|------|-----------------------|
| ۱۹۹۱ | کوادرلیون | سپتیلیون | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{۲۴}$ | $۱۰۰۰^۸$ | Y | یوتا |
| ۱۹۹۱ | تریلیارد | سکستیلیون | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{۲۱}$ | $۱۰۰۰^۷$ | Z | زتا |
| ۱۹۷۵ | تریلیون | کوئینتیلیون | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{۱۸}$ | $۱۰۰۰^۶$ | E | اگزا |
| ۱۹۷۵ | بیلیارد | کوادرلیون | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{۱۵}$ | $۱۰۰۰^۵$ | P | پتا |
| ۱۹۶۰ | میلیارد | تریلیون | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{۱۲}$ | $۱۰۰۰^۴$ | T | ترا |
| ۱۹۶۰ | میلیارد | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^۹$ | $۱۰۰۰^۳$ | G | گیگا |
| ۱۹۶۰ | میلیون | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^۶$ | $۱۰۰۰^۲$ | M | مگا |
| ۱۷۹۵ | هزار | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^۳$ | $۱۰۰۰^۱$ | k | کیلو |
| ۱۷۹۵ | صد | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <u>۱۰^۲</u> | $۱۰۰۰^{۲/۳}$ | h | هکتو |
| ۱۷۹۵ | ده | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <u>۱۰^۱</u> | $۱۰۰۰^{۱/۳}$ | da | دکا |
| — | یک | | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <u>۱۰^۰</u> | $۱۰۰۰^۰$ | u | یونی |
| ۱۷۹۵ | دهم | | ۰٫۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{-۱}$ | $۱۰۰۰^{-۱/۳}$ | d | دسی |
| ۱۷۹۵ | صدم | | ۰٫۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{-۲}$ | $۱۰۰۰^{-۲/۳}$ | c | سانتی |
| ۱۷۹۵ | هزارم | | ۰٫۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{-۳}$ | $۱۰۰۰^{-۱}$ | m | میلی |
| ۱۹۶۰ | میلیونیوم | | ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{-۶}$ | $۱۰۰۰^{-۲}$ | μ | میکرو |
| ۱۹۶۰ | میلیاردیوم | | ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{-۹}$ | $۱۰۰۰^{-۳}$ | n | نانو |
| ۱۹۶۰ | بیلیونیوم | تریلیونیوم | ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | $۱۰^{-۱۲}$ | $۱۰۰۰^{-۴}$ | p | پیکو |

انواع خطا ها

- خطا ها در بر حسب تاثیر گذاری شان بر روی نتایج حاصله از اندازه گیری به صورت زیر تقسیم بندی میشوند:
 ۱. خطای عمده
 ۲. خطا از نظر منشا و منبع
 ۳. خطا از نظر نمایش

خطاهایی عمدہ (Gross Errors)

- به سه دسته تقسیم میشوند:
 ۱. خطای ناشی از اشتباه : مثلا در جمع چند اندازه اشتباه شود.
 ۲. خطای ناشی از حواس پرتی: مثلا عدد $2/23$ را $2/33$ خوانده شود.
 ۳. خطای ناشی از استفاده ناصحیح از تجهیزات

روشهای جلوگیری از خطاهای عمده

- اندازه گیری با روحیه خوب و با میل و رغبت و همچنین هوشیاری، دقت و توجه کافی به مراحل آماده سازی آزمون می باشد.

خطا از نظر منشا و منبع


- به دو دسته تقسیم می شوند:
 ۱. خطاهای روشمند (Systematic Error)
 ۲. خطاهای تصادفی (Random Error)

خطاهای روشمند (Systematic Error)

- خطائی است که در سراسر یک آزمایش ثابت می باشد مانند دما و رطوبت، در اندازه گیری طول خطای روشمند به سه دسته خطای : الف) **شخصی** (ب) **محیطی** (ج) **دستگاهی** تقسیم میشوند.
- خطای **شخصی** شامل خطای **پارلکس** و خطای **درون یابی** می باشد. این نوع خطا ها را میتوان با ایجاد شرایط محیطی مناسب به حداقل رساند.


خطای پارلکس

- فاصله محدودی بین عقربه و صفحه مدرج وجود دارد. بنابراین اگر قرائت از زوایای مختلفی صورت گیرد نتایج مختلفی حاصل خواهد شد. این نوع خطا با استفاده از یک آئینه در روی صفحه مدرج حذف میشود.



خطای درون یابی

- هرگاه عقربه دقیقا در روی علامت درجه بندی صفحه مدرج قرار نداشته باشد شخص مشاهده کننده بارها مجبور خواهد شد مقدار نشان داده شده را کسری از مقادیر درجه بندی تفسیر نماید. توانائی در تقسیم بندی چشمی بین درجات محدود است و مطمئنا همراه با خطا خواهد بود.



خطای محیطی

- رطوبت
- فشار
- دما
- گرد و غبار
- وغیره

خطاهای دستگاہی

- تراز نبودن دستگاہ
- بار گذاری نا مناسب
- فرسودگی
- وغیره

خطاهای تصادفی (کاتوره ای یا رندومی)

Random Error

- خطائی است که در یک اندازه گیری به صورت تصادفی و پیش بینی نشده ظاهر میشوند که شامل : جریان هوا ، لرزش ، سرو صدا، تشعشع و ...
- خطاهای تصادفی را میتوان با میانگین گرفتن و استفاده از فنون آماری به حداقل رساند.

فنون کالیبراسیون

- بطور کلی کالیبراسیون به سه روش قابل اجراست:
 ۱. روش اول کالیبراسیون برای بدست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصله می باشد.
 ۲. روش دوم، روش اول را در بر گرفته و علاوه بر آن نتایج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقایسه شده و وضعیت وسیله نیز از جهت قبول و یا رد آن مشخص میشود
 ۳. روش سوم، روش دوم را در بر گرفته و علاوه بر آن تنظیم، تعمیر و یا حذف خطای ایجاد شده را نیز در بر میگیرد.







کالیبراسیون

- مجموعه عملیاتی که تحت شرایط مشخص میان نشان دهی یک دستگاه یا سیستم اندازه گیری یا مقدار یک سنجه مادی یا ماده مرجع و مقدار متناظر آن که از استانداردهای اندازه گیری حاصل می شود، رابطه ای برقرار میکند.
- کالیبراسیون اجازه می دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم . با کالیبراسیون ممکن است خواص اندازه شناختی دیگری نظیر اثر کمیتهای تاثیر گذار نیز تعیین شود. در واقع کالیبراسیون ویژگیهای کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را بوسیله انجام مقایسات مستقیم مشخص می کند.

ضرورت کالیبراسیون

- کالیبراسیون در واقع ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه های آزمون و وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیر گذار می باشد که به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیریهای انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد.

کدام دستگاهها باید کالیبره شوند

- دستگاههای اندازه گیری باید به طور دوره ای کالیبره شوند. گذشت زمان ، فرسودگی ، حوادث غیر قابل پیش بینی ، باعث می شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می گردد.

توضیح

- کالیبره کردن تمام تجهیزات لازم نیست . برخی از آنها ممکن است صرفاً به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گیرند. انواع دیگر تجهیزات ممکن است به عنوان ابزار تشخیصی و آشکارسازی به کار بروند. هر گاه وسیله ای برای تعیین قابلیت پذیرش محصول و یا عوامل موثر در فرایند آزمون مورد استفاده قرار نگیرد کالیبراسیون آن ضرورت ندارد.

اهداف اصلي کالبراسيون

- براي اطمینان از قرائت هاي كه از دستگاه صورت مي گيرد .
- براي تعيين درستي مقادير خوانده شده از دستگاه.
- براي استقرار قابليت ردیابی دستگاه به استانداردهاي مرجع
- (هدف نهايي کالبراسيون برقراري قابليت ردیابی عنوان شده است.)



| | |
|---------------------------------------|----------|
| اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | |
| مشخصه | Al-BA-02 |
| شماره گواهینامه | 1456 |
| تاریخ کالیبراسیون | 90.7.16 |
| تاریخ انقضاء | 91.7.16 |

AD
199.9880 g
R - 200 Max 210g d = 0.1mg

ON/OFF
PRINT
RANGE
MODE



قابلیت ردیابی **traceability**

- مهمترین ویژگی که یک اندازه گیری باید داشته باشد وجود قابلیت ردیابی نتایج آن تا استانداردهای ملی و سپس بین المللی می باشد.
- وقتی سطح اطمینان و عدم قطعیت کلیه اندازه گیری ها بیان شود درستی و دقت نتایج اندازه گیری تضمین می گردد.
- قابلیت ردیابی قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع های ملی یا بین المللی از طریق زنجیره پیوسته مقایسه ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند.
- **کالیبراسیون تنها راه برقراری قابلیت ردیابی می باشد.**

استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری (در کالیبراسیون)

- بوسیله تعیین نام دستگاه مرجع کالیبراسیون و عدم قطعیت آن محاسبه اعلام عدم قطعیت اندازه گیری برای نتایج کالیبراسیون و نیز بیان شرایط محیطی اثرگذار بر نتیجه اندازه گیری قابلیت ردیابی نتایج کالیبراسیون استقرار می یابد.

دستاوردهای کالبراسیون

- به دست آوردن نتایج درست و صحیح در اندازه گیری
- کاهش هزینه و دوباره کاری
- بهره وری بیشتر
- جوابگویی در دعاوی حقیقی و حقوقی
- یکی از نیازهای اخذ گواهی های استانداردهای مدیریت
- جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده و تولید کننده

به طور خلاصه میتوان گفت :
کالیبراسیون تعیین خطاست

مراحل اقدام برای کالیبراسیون

- کد گذاری تجهیزات اندازه گیری و تهیه شناسنامه و لیست آنها
- طبقه بندی تجهیزات اندازه گیری از نظر کالیبراسیون
- تعیین دوره تناوب کالیبراسیون
- تعیین حد مجاز خطا
- انتخاب کالیبره کننده
- کالیبراسیون (عملیات کالیبراسیون، تعیین خطای تجهیز، صدور گواهی و برچسب کالیبراسیون، نصب برچسب کالیبراسیون)
- اعمال نتایج کالیبراسیون
- ثبت و حفظ و نگهداری سوابق کالیبراسیون

کد گذاری تجهیزات اندازه گیری و تهیه شناسنامه و لیست آنها

- تمام تجهیزات اندازه گیری باید وارد یک لیست شده و به هر یک کد یا مشخصه ای داده شود .
- کد باید به گونه ای باشد که بتوان بدون احتمال خطا تجهیز را شناسایی کرد .
- برای هر تجهیز اندازه گیری شناسنامه تهیه کرد .

طبقه بندی تجهیزات از نظر کالیبراسیون

- ۱. تجهیزاتی که اندازه گیر نبوده و نیاز به کالیبراسیون ندارند . مانند آب مقطر گیر ، هیتر بدون دماسنج ، همزن مغناطیسی و بن ماری جوش در این گروه قرار دارند.
- ۲. تجهیزاتی که هر بار قبل از استفاده باید توسط کاربر کالیبره شوند در این گروه می توان از دستگاه های PH متر نام برد . کاربر باید دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل کیفی این گونه تجهیزات را بگذرانند
- ۳. تجهیزاتی که باید توسط واحد های مورد تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کالیبره شوند . ترازو ، اتوکلاو ، وسایل حجم سنجی ، انکوباتور و فور نمونه هایی هستند که در این گروه قرار دارند .

تعیین دوره تناوب کالیبراسیون

- عوامل زیادی در تعیین این زمان موثرند که مهمترین آنها عبارتند از:
- ۱- نوع تجهیز
- ۲- پیشنهاد و توصیه سازنده
- ۳- اطلاعات مربوط به روند تغییرات مقادیر بدست آمده از سوي کالیبراسیون
- ۴- شرایط تعمیر و نگهداری تجهیز
- ۵- طول زمان و تعداد دفعات استفاده از تجهیز
- ۶- شرایط محیطی کار (دما ، رطوبت ، ارتعاش و غیره)
- ۷- دقت اندازه گیری مورد نظر
- ۸- هزینه کالیبراسیون

تعیین حد مجاز خطای تجهیز

- حد مجاز خطا بستگی به استاندارد مربوطه و روش کار دارد و اگر روشی فاقد حد مجاز خطا باشد کامل نیست و باید یک مقام مسئول با ارائه دلیل حد مجاز را تعیین کند .
- اگر از یک دستگاه برای چندین روش استفاده می شود . کوچکترین خطای مجاز بعنوان حدمجاز خطا محسوب می شود

معیارهای انتخاب کالیبره کننده

- نوع کمیت
- نوع تجهیز
- حد مجاز خطا
- هزینه کالیبراسیون
- سیاست سازمان .
- داشتن مجوز کالیبراسیون معتبر
- تخصص کالیبره کننده
- تجربه و شهرت کالیبره کننده
- نحوه همکاری کالیبره کننده
- میزان اعتماد به کالیبره کننده
- در دسترس بودن کالیبره کننده

مراحل کالیبره کردن

- حداقل نیازمندیها برای کالیبره کردن :
- ۱- شناسائی تجهیز
- ۲- روش معتبر کالیبراسیون
- ۳- کالیبره کننده واجد شرایط
- ۴- بکارگیری تجهیز مناسب
- ۵- قابلیت ردیابی (Traceability به استانداردهای بین المللی)
- ۶- دارا بودن شرایط محیطی مناسب
- ۷- تعیین خطای تجهیز
- ۸- صدور گواهی کالیبراسیون
- ۹- صدور برچسب کالیبراسیون
- ۱۰- نصب برچسب کالیبراسیون


شناسایی تجهیز

- اولین قدم در کالیبراسیون شناسایی تجهیز است در این مرحله باید موارد زیر مشخص شود :
- ۱- کمیت اندازه گیری
- ۲- کد مشخصه دستگاه
- ۳- نام دستگاه
- ۴- گستره اندازه گیری یا گستره کاری دستگاه
- ۵- تفکیک پذیری دستگاه
- ۶- بهتر است نام سازنده ، شرایط محیطی کار ، انبار داری ، جابجایی و سایر مشخصات فنی نیز مشخص شود .


روش کالیبراسیون

- روش کالیبراسیون باید مطابق با یک استاندارد یا منبع معتبر شناخته شده باشد . باید بتوان اثبات کرد که این روش در عمل قابل اجراست و درستی و عدم قطعیت یا دقت آن در حد مجاز است . اگر استاندارد معتبری در دست نیست می توان روش خاص آزمایشگاه را بکار گرفت ولی باید تمامی مراحل اعتباردهی را اجرا کرد.

شماتیک کالیبراسیون تجهیزات دمایی



شماتیک کالیبراسیون تجهیزات فشار



کالیبره کننده

- کالیبره کننده باید آموزشهای لازم را دیده و دارای گواهی تائید صلاحیت عمومی و تخصصی از سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران باشد .

تجهیز مناسب

- کالیبره کننده باید تمام تجهیزات مورد نیاز کالیبراسیون را در اختیار داشته باشد .
- درستی و قابلیت قرائت استاندارد کاری باید حداقل ۳ تا ۱۰ برابر تجهیز تحت آزمون باشد.

کالیبراتور فشار تا ۷۰۰bar



روش استفاده از دستگاه:
در این کالیبراتور کاربر با ریختن الکل به درون مخزن و شارژ پمپ با چرخاندن اهرم میتواند خطای گیج تحت آزمون را بر اساس بار وارده به گیج مرجع مشاهده نماید.

این کالیبراتور از نوع هیدرولیک بوده و در آزمایشگاه کالیبراسیون مستقر می باشد

کالیبراتور فشار تا 40 bar



روش استفاده از دستگاه:
در این کالیبراتور کاربر با فشردن
دو اهرم و ایجاد خلاء در پمپ
خطای بین گیج مرجع و گیج
تحت آزمون را مشاهده میکند.

ڪالبراتور فشار تا 4000bar



گیج مرجع فشار



گیج بلوک ۸۴ پارچه



گيج بلوك ۳۲ پارچه



جعبه وزنه F1 و F2



جعبه وزنه M2



دستگاه ترمومتر به همراه ترموکوپل







دستگاه تاکومتر به همراه متعلقات



نحوه استفاده از دستگاه تاکومتر





قابلیت ردیابی

- قابلیت ردیابی ، قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد و یا نتیجه یک اندازه گیری با مراجع ملی یا بین المللی از طریق زنجیره پیوسته مقایسه ها که همگی عدم قطعیتی معین دارند می باشد.
- زنجیره ناگسسته مقایسه ها را زنجیره ردیابی گویند .

شرایط محیطی تاثیر گذار بر کالیبراسیون

- ۱- دما
- ۲- فشار
- ۳- رطوبت
- ۴- نور
- ۵- صدا
- ۶- لرزش
- ۷- ذرات معلق در هوا
- ۸- جریان هوا
- ۹- امواج الکترو مغناطیس
- ۱۰- ترکیب محیط اندازه گیری

اعلام نتایج کالیبراسیون

- تجهیزات اندازه گیری را از نظر کالیبراسیون و اندازه شناختی بر مبنای خطای مجاز به سه دسته زیر طبقه بندی کرد :
- ۱- قبول
- ۲- مشروط
- ۳- مردود
- قبول : خطای بدست آمده کمتر یا مساوی خطای مجاز باشد.
- مشروط : هنگامی که برخی از الزامات اندازه شناختی توسط دستگاه برآورده می شود.
- مردود : در صورت بیشتر بودن خطای دستگاه از خطای مجاز، دستگاه مردود اعلام می شود و این به این معنی است که حداقل الزامات اندازه شناختی توسط دستگاه رعایت نمی شود.
- در این مورد نباید از دستگاه برای اندازه گیری استفاده کرد .

ثبت و حفظ و نگهداري سوابق كاليراسيون

- مدارك كاليراسيوني كه بايد حفظ شود :
- ۱- شناسنامه تجهيز
- ۲- فهرست تجهيزات اندازه گيري
- ۳- گواهي كاليراسيون
- ۴- برچسب كاليراسيون
- ۵- تائيد صلاحيت كاليره كننده
- ۶- ليست سوابق كاليراسيون

صدور گواهی

- گواهی کالیبراسیون باید حداقل حاوی مطالب زیر باشد :
- شناسایی کالیبره کننده
- کد شناسایی تجهیز
- نام روش و شرایط کالیبراسیون
- خطای تصادفی یا عدم قطعیت کالیبراسیون و خطای روشمند کالیبراسیون
- ردیابی کالیبراسیون با مراکز ملی یا بین المللی
- تاریخ کالیبراسیون

پایان

www.icesi.ir