

روش محاسبه مقدار الکترود مورد نیاز در عملیات جوشکاری

بخشی از هزینه در عملیات جوشکاری خطوط لوله، نصب و مونتاژ به موارد مصرفی اختصاص دارد.

در این جزو چگونگی روش محاسبه میزان الکترود مورد نیاز برای کارهای جوشکاری با در نظر گرفتن پارامترهای موجود در عمل بیان گردیده است.


بطور کلی برای انجام چنین محاسباتی نمی‌توان صرفاً بر روابط ریاضی اتکا نمود بلکه با استی عوامل ویژه کارگاهی را نیز در محاسبات دخالت داد.

روش محاسبه مقدار الکترود مورد نیاز در عملیات جوشکاری

اصولاً روش ریاضی محاسبه میزان الکترود باین صورت است که برای یک جوش ویژه با در نظر گرفتن شکل لبه کار و استفاده از روابط ابتدائی ریاضی سطح جوش را محاسبه و سپس با داشتن وزن مخصوص فلز، وزن جوش را برای طول مشخص کار محاسبه می‌کنند البته ضرائبی در نظر گرفته می‌شود تا این وزن به وزن واقعی الکترودی که مصرف گردیده تبدیل شود.

محاسبه سطح مقطع

سطح مقطع اگر دارای شکل هندسی نباشد با تجزیه آن به سطح ساده هندسی و محاسبه این سطح، سطح کل را بدست می‌آورند. در مثال‌های صفحات بعد نمونه‌های جهت روشن محاسبه ارائه گردیده است. البته از آنجائیکه در زمان جوش مقداری از لبه کار هم ذوب می‌شود لذا سطح واقعی اندکی بیش از مقدار محاسبه شده است که معمولاً ۱۰٪ اضافه سطح هم ئر محاسبه منظور می‌گردد.




$$\Omega = \frac{a \cdot b}{2}$$

$$S = \frac{(1.1a)(1.1b)}{2} = 1.21\Omega$$

محاسبه سطح مقطع


(□)



$$\Omega = \frac{1.21 a.b}{2}$$

محاسبه سطح مقطع

(□)



$$S = A + B$$


$$A = \frac{1}{2} t(b + d)$$

$$B = \frac{1}{2} b.h$$

$$b = 2t \tan \frac{\theta}{2} + d$$

محاسبه سطح مقطع

(□)



$$S = A + B + C + D$$


$$A = (t - e_1)^2 \tan \frac{\theta}{2} + ac1$$

$$B = \frac{1}{2} h_1 \left[2(t - e_1) \tan \frac{\theta}{2} + a \right]$$

$$C = R.h_2$$

$$D = \frac{\pi R^2}{2} + 2R.b$$

محاسبه سطح مقطع



(4)

$$S = A + B$$


$$A = \frac{1}{2}(a + b)t$$

$$B = \frac{1}{2}b.h$$

$$b = t \tan \theta + a$$

محاسبه سطح مقطع

(5)



$$S = a.b$$

$$a = b \cdot \tan \theta$$

محاسبه وزن الکترود

پس از محاسبه سطح مقطع (بر حسب mm^2) برای انواع فولادهادر ۷۱۸ و برای آلومینیوم در ۲۱۷ ضرب می‌نمائیم عدد حاصل وزن فلز نشسته در محل جوش بر حسب gr/m می‌باشد این مقدار را به M_W نشان می‌دهد و با وزن الکترود مصرف شده M_E رابطه ذیل دارد.

$$M_E = \frac{M_W}{C_D}$$

که C_D یا ضریب نشست محدودیست که با توجه به پروسس‌های مختلف تغییر می‌کند. این ضریب بیانگر بخش مفید الکترود است که بکار گرفته می‌شود و بخشی از الکترود عملاً بخاطر تغییر، پاشیدگی، اکسیداسیون تولید سرباره و ایجاد بخارات محافظت بکار گرفته نمی‌شود که بیانگر آن ضریب افت C_L است

محاسبه وزن الکترود

رابطه ضریب افت با ضریب نشست بصورت ذیل بیان می‌گردد

$$C_D = 1 - C_L$$

ذیلأً ضریب افت برخی روش‌ها بعنوان مثال ذکر می‌گردد

Stick are Welding . 35

Self Shielded Flux Cored Welding .18

GAS Metal Welding . 08

Submerg are Welding . 0

محاسبه وزن الکترود

نکته دیگری که در محاسبه از نظر نبایستی دور داشت که عملاً تمام طول الکترود صرف جوشکاری نمی‌شود بلکه قسمتی از آن بصورت ته الکترود دور ریخته می‌شود که طولی معادل ۸-۴ سانتیمتر برای آن در نظر گرفته می‌شود.